

Lavori di ?????

Punto critico

Inviato da : Francesco Urru

Pubblicato il : 7/8/2009 19:00:00



Dopo oltre due mesi finalmente il centro dell'incrocio tra la via Mazzini e la Via Eleonora è nuovamente sgombro, cosa sia successo sotto al sottile strato di cemento che ora ricopre il centro dell'incrocio rimane al momento un mistero che spero non ci riservi altre sorprese.

Un tempo in quel punto c'era un chiusino in ghisa, adesso un "sottile" strato di cemento ci separa, forse, da un buco nella rete delle acque reflue, chi ha diretto il ripristino e chi ha fatto il calcolo della resistenza del manto?

Possibile che sia così facile fare come si vuole su una strada pubblica senza doverne rendere conto a nessuno?