

Punto critico

Inviato da : Francesco Urru

Pubblicato il : 6/7/2009 23:53:11

Su sollecitazione di chi quotidianamente attraversa questo tratto di strada campestre, mi sono recato di

persona a verificare in che stato si trova l'ultimo pezzo della strada che porta al



laghetto collinare di "Mixi".



ebbene lo stato di abbandono si può notare dalla foto



legenda A= Autobotte, L = Lama, HT= Heiltanker, FB= Fire Boss, C= Canadair

P= Pozzo o cisterna, VM= Vascone Mobile V = Vascone, L = Lago, LC= Laghetto Collinare,

Risorse Idriche per lo Spegnimento (escluso il mare) S.T.I.R. ORISTANO																		
STAZIONE	COMUNE	LOCALITA' O NOME LAGO	PROPRIETA'		COORDINATE			IDONEITA' AL PRELIEVO				Capacita	TIPO DI RISORSA					
				FG	QTO	LONG	LAT	A	L	HT	FB	C	metricubi	P	V	VM	LC	L
Villaurbana	Villaurbana	Mixi	Comune	529	MK	834	149		x	x			25000			x		
Villaurbana	Villaurbana	Frissa	Comune	529	MK	856	130	x	x	x			35000			x		
Villaurbana	Villaurbana	Sedda Arena	Ente Foreste	529	MK	792	91		x	x			360		x			
Villaurbana	Villaurbana	Sedda Arena	Ente Foreste	529	MK	781	99		x	x			28		x			
Villaurbana	Villaurbana	Sedda Arena	Ente Foreste	529	MK	779	112		x	x			28		x			

chi deve recarsi a fare rifornimento idrico preferisce passare per i campi,



corre meno rischi di finire in una voragine.