## **Punto critico**

Inviato da : Francesco Urru Pubblicato il : 6/7/2009 23:53:11

Su sollecitazione di chi quotidianamente attraversa questo tratto di strada campestre, mi sono recato di

persona a verificare in che stato si trova l'ultimo pezzo della strada che porta al



laghetto collinare di "Mixi".



ebbene lo stato di abbandono si può notare dalla foto



Villaurbana

Villaurbana

P= Pozzo o cistema, VM= Vascone Mobile V = Vascone, L = Lago, LC= Laghetto Collinare,

Sedda Arena Sedda Arena

		Risorse	e Idriche per lo Spe	gnimente	(esclu	so il mar	e) S.T	I.R. C	RIST	TANO	1							
STAZIONE	COMUNE	LOCALITA' O NOME LAGO	PROPRIETA'	FG	COORDINATE			IDONEITA' AL PRELIEVO				Capacità	TIPO DI RISORSA					
					QTO	LONG	LAT	Α	L	HT	FB	С	metricubi	Р	٧	VM	LC	L
Villaurbana	Villaurbana	Mixi	Comune	529	MK	834	149		х	х			25000		l d		х	
Villaurbana Villaurbana	Villaurbana Villaurbana	Mixi Frissa	Comune Comune	529 529	MK MK	834 856	149 130	x	x	x			25000 35000				x	

529 MK

529

chi deve recarsi a fare rifornimento idrico preferisce passare per i campi,

Ente Foreste

Ente Foreste



corre meno rischi di finire in una voragine.